



Verdelerkit voor gedeeltelijke lading

Vul minder dan het maximale aantal gelulen per lading. Gebruik de verdeler om lege gaten dicht te maken tijdens het vullen met poeder. Bereid ladingen voor in meervouden van 10. De kit bestaat uit (1) een richtverdeler en (2) een poederkaderverdeler.

Materiaal

Roestvrij staal (SS316), polyacetaal en siliconerubber.

Zo gebruikt u deze accessoires:



- 1 Plaats de richtverdeler op de vuller op de helft van de gewenste grootte van de lading. Richt de gelulen op de gebruikelijke manier.



- 2 Scheid de gelulen in de vuller op de gebruikelijke manier. Plaats het poederkader op de vuller. Plaats de richtverdeler op de vuller.



- 3 Giet poeder en verspreid het met de poederspreider. Druk indien nodig op de verdeler om zo weinig mogelijk poeder te verliezen.



- 4 Stamp het poeder aan met de gewone aanstamper. Verwijder het poederkader en vergrendel de gelulen op de gebruikelijke manier.

Meer informatie vindt u op www.fagron.be